




Способ крепления и установки панелей в стойках



С помощью адаптера



С помощью прижимных
уголков



В сварную стойку,
выполненную в размер
панели